

農業水利施設（空気弁等）の事故発生情報収集

（緊急時対応マニュアルに基づく対応）

【対応する】

【内容】

基幹送水管路の附帯施設（空気弁）に個別番号（例：「A-1」（空気弁-1））を黄色でマーキングし、受益農家（土地改良区の組合員）が漏水等の事故を発見した場合に通報を依頼。

具体的には、土地改良区の広報での依頼や各農家に配布するポンプ運転予定表に通報を依頼する内容を掲載。

■ 土地改良区の広報


漏水発見時にはお知らせ下さい

中部用水の施設には水を送るための送水路（パイプライン）、分土工、空気弁、マンホールなど様々な施設が存在します。道路上の施設には黄色でマーキングをしていますので漏水等発見時にはマーキングしている番号を連絡して頂きましたら早急に補修を行いますのでご協力をお願いします。




■ ポンプ運転予定表への記載

◎漏水発見時にはお知らせ下さい



中部用水の施設に黄色でマーキングしている番号を連絡して頂き、早急に空気弁漏水及びマンホール修理・補修（破損・損傷した部品の取替及び内部清掃）を行いますのでご協力をお願いいたします。

彦根中部用水土地改良区連合	0749-28-3364
〇〇〇 土地改良区	0749-00-0000



A-00と黄色スプレーで管理番号を表示しています。

【効果】

- ・受益農家からの漏水初期での通報により、2次被害（陥没、法面浸食等）の拡大防止につなげる。
- ・送水管など埋設されている農業水利施設の存在を認識してもらえる。（何処に送水管があるかを認識してもらえる。）